

## 主な修理代金一覧表

		備考
パンク点検	1,100	水調べ
パンク修理	1,300	穴1ヶ所増す事に
		+200円
前輪 振れ取り	2,500	
後輪 振れ取り	2,800	
前タイヤ・チューブ交換(24/26/27インチ)	3,600	
後タイヤ・チューブ交換(24/26/27インチ)	3,900	
前タチ交換+振れ取り	4,600	
後タチ交換+振れ取り	4,900	
前タチ交換 27×1 1/2	6,957	
後タチ交換 27×1 1/2	7,257	
ブレーキレバー交換	片側対応不可	
	1,800(両側)	
一般車 前ブレーキシュー交換	1,200	
クロスバイク用ブレーキシュー交換	1,500	
前カゴ(メッシュ)	2,000	
チェーン外れ直し(内装3段・外装6段共通)	800～	
ベル交換	500	
リヤ反射板	700	
ソーラーテール	2,750	
ブレーキワイヤー交換(片側)	1,200	
外装6段切替調整	1,000	
全体の点検	1,500	修理代は別途必要です。

2019年10月1日より適用

\* 税込表示です。